

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

NATUUROLIE ALS HOUTBESCHERMING VOOR DEUREN

Verzadigt de bovenlaag van hout.

Is vocht- en vuilafstotend na uitharding.

Accentueert de unieke structuur van hout.

De elasticiteit van olie voorkomt schade door de natuurlijke beweging eigen aan hout.

Een lokale beschadiging kan eenvoudig bij geolied worden.

Olie oververnisbaar met een PU-verniss of waterdragende verniss.

VOORBEREIDING:

Eiken hout opschuren met een fijne korrel (80-100)

Volledig ontstoffen voor het aanbrengen van de natuurolie

TOEPASSING:

1. Olie goed schudden voor gebruik.
2. Gelijkmattig aanbrengen met een doek en goed inwrijven.
3. Overtollige olie verwijderen met een doek.
4. 24u laten uitharden.
5. Procedure herhalen.

Onderhoud: 2 in 1 - natuurolie wordt eveneens gebruikt voor onderhoud.

Inhoud: 1lt = 3 - 4 deuren afwerking

Houten deuren dienen max. 6 dagen na plaatsing behandeld te worden.

Tevens dienen deuren bewaard en geplaatst te worden in droge ruimten (max. 50% luchtvochtigheid).

CONDITIONS D'APPLICATION

L'HUILE NATURELLE POUR PROTEGER VOS PORTES

Sature la couche supérieure du bois.

Protège contre l'humidité et la poussière après séchage.

Accentue la structure unique dont bénéficie le bois.

L'élasticité de l'huile prévient les dommages causés par la déformation naturelle du bois.

Une détérioration locale peut être traitée à l'huile en toute facilité.

L'huile peut être verni avec un vernis PU. N'utilisez jamais un vernis à base d'eau.

PREPARATION :

Ponçage avec du papier abrasif à grain fin (80-100)

Dépoussiérer entièrement avant d'appliquer l'huile naturelle

APPLICATION :

1. Bien secouer l'huile avant l'usage.
2. Appliquer en couche régulière à l'aide d'un chiffon en frottant.
3. Enlever l'huile superflue avec un chiffon.

4. Laisser sécher pendant 24 heures.

5. Répéter la procédure.

Entretien : 2 en 1 – l'huile naturelle est aussi utilisée comme huile d'entretien.

Contenance : 1l = finition de 3 à 4 portes

Les feuilles de porte doivent être traitées max. 6 jours après la pose de la porte.

Les feuilles de porte doivent être stockées dans un endroit sec et à plat (max. humidité de l'air 50%).